Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 06:56

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/pilot-philips-huayu-rm-d1070-p-4216.html



Pilot PHILIPS HUAYU RM-D1070

Cena	**25,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RM-D1070**
Producent	**HUAYU**

Opis produktu

Pilot PHILIPS HUAYU RM-D1070



Nowy pilot **RM-D1070** zamiennik do telewizorów marki PHILIPS.

Zamienny za piloty o modelu:

RC0764/01, RC0301/01, RC0770, RC19036002, RC19039001, RC1904, RC1904/001, RC19042001, RC19042004, RC19042011, RC19042013, RC19042018/01, RC19335001, RC19335003/01, RC19335004, RC19335005/01, RC2001, RC2006, RC2030, RC2031, RC2048, RC2080, RC25109/01, RC2512, RC2521, RC2525, RC2525/01, RC2529/01, RC2533, RC2541, RC2543, RC2563, RC2575/01, RC2582/01, RC2285/01, RC2591, RC2592, RC283207/01, RC283501/01, RC283502/01, RC283510/01, RC2882, RC4301, RC4337, RC4361, RC5410, RC5536, RC5903, RC5915, RC5918, RC5991, RC6805, RC7502, RC7507, RC7533, RC7535, RC7599, RC7801, RC7802-S, RC7802-S, RC7805, RC7806, RC7807, RC7808, RC7809, RC7812, RC7812-S, RC7815, RC7843, RC7848, RC7854, RC7940, RC7943, RC7952, RC7953, RC7954, RC7959, RC8201/01, RC8205, RC8205/21, RC8207/B, RC8207/S, RC8211/01, RC8921, RC8922, RC8925, RC8926/01, RC8927, RC9057, RC9067, RC9500, RC9133, SAA3010, HE888, PHILIPS PIP, RCT1683702/01, RCT1152605/01, RCT1112516/01



Zdjęcie podglądowe pilota z telewziorem marki PHILIPS (kupujesz sam pilot!):



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw baterii (2 szt.): Tak , Nie